



ALGEMENE INFORMATIE

Nexus	3.43.242.411
Serienummer	190708000785
Datum	vrijdag 22 oktober 2021, 17:50:49

VOERTUIGGEGEVENS

Vehicle	FIAT 500X (334) 1.6 MultJet 120 55280444 1598 88kW - ID:70692
Kilometrage	104682
Opmerking	Lage dynamospanning

SCANRAPPORT

AANDRIJFLIJN

? Automatische versnellingsbak 948TE 9 snelheden (TCM) [≥2015]

! EDI BOSCH EURO-6.2 - [≥2018]

Aantal fouten: 3

U0168 - Voertuigbeveiliging-besturingsmodule: Communicatie verloren

U1932 - BCM_COMMAND.OperationalModeSts (vanaf Body Regemodule) niet beschikbaar

U1930 - ECM_OperationalModeSts (ECM intern signaal) niet beschikbaar

CHASSIS

! ABS TRW (BSM10) [≥2015]

Aantal fouten: 4

U0001 - CAN communicatie

U1932 - BCM_COMMAND.OperationalModeSts (vanaf Body Regemodule) niet beschikbaar

U1700 - Communicatie fout met chassiscomputer

U1930 - ECM_OperationalModeSts (ECM intern signaal) niet beschikbaar

? Adaptive Cruise Control type 1 (ACC) [≥2015]

? Adaptive Cruise Control type 2 (ACC) [≥2019]

! Stuurbeheersing TRW (EPS5) [≥2015]

Aantal fouten: 1

U1932 - GebruiksModeSts signaal van BCM_COMMAND bericht niet juist

CARROSSERIE

① Airconditioning (KDAC) [≥2015]

Aantal fouten: 2

U1930 - ACM_OperationalModeSts.Info (intern signaal)

U1932 - STATUS_BH_BCM1 bericht (3) (van Carrosserie Beheermodule)

① BODY COMPUTER DELPHI (BCM12) [≥2015]

Aantal fouten: 15

U1990 - RFHUB1 bericht: aannemelijkheidsfout

B106D - Systeem rijstijl

U1930 - ECM_OperationalModeSts (ECM intern signaal) niet beschikbaar

U1765 - hubmodule radiofrequentie /(RFHM)

U1765 - hubmodule radiofrequentie /(RFHM)

U1736 - Knooppunt ETM (Telematicamodule amusement) op B CAN

U1701 - Motor ECU geen communicatie

B10AA - Proxi configuratieregeling

U1701 - Motor ECU geen communicatie

U0426 - Responscode vanaf ESL (Elektronische stuurvergrendeling)

B1A00 - Accu-ontkoppeling/spanningsval

B1112 - Relais besturing uitvoeren

B1011 - Nummerplaat verlichting

B1022 - Parkeerlicht en dagrijlicht links

B1106 - Injectiesysteem status

② Gateway beveiligen HITACHI - [≥2015]

① Instrumentenpaneel CONTINENTAL (IPC2) [≥2015]

Aantal fouten: 2

U1765 - hubmodule radiofrequentie /(RFHM)

U1930 - ECM_OperationalModeSts (ECM intern signaal) niet beschikbaar

① SRS (Airbag) BOSCH (ORC6) [≥2015]

Aantal fouten: 2

U1932 - BCM_COMMAND.OperationalModeSts (vanaf Body Regemodule) niet beschikbaar

U1930 - ECM_OperationalModeSts (ECM intern signaal) niet beschikbaar

① Sleutelloos systeem CONTINENTAL (RFHM1) [≥2015]

Aantal fouten: 4

B1039 - Schakelaar slot kofferruimte
U0001 - CAN communicatie
B1036 - Start
B1053 - RFHM (KINM communicatie)

EXTRA

- ① Controlesysteem bandendruk (TPMS) CONTINENTAL (RFHM1) [≥ 2015]
Aantal fouten: 4
 - B1036 - Start
 - B1039 - Schakelaar slot kofferruimte
 - B1053 - RFHM (KINM communicatie)
 - U0001 - CAN communicatie
- ① Parkeer assistent (PAM) [≥ 2015]
Aantal fouten: 3
 - U193B - BH_IGW1 van Boordcomputer Module
 - U1932 - Ontsteking werkomstandigheden signaal van boordcomputer (BCM)
 - U1930 - Interne ontsteking werkomstandigheden signaal
- ② Regelapparaat voor camera (HALF) [≥ 2015]