

BMW X2 (F39)

Panorama dak lekt rechtsvoor



VIN: WBAYH31020EP50950

Deel 1: 12-04-2019

KM stand: 69.000 KM

Panorama dak lekt BMW X2



Heb er zo'n type kunststof slangklem omheen gedaan, maar zonder resultaat



Vloermat rechtsvoor doorweekt.




Slang afvoer rechts

Waterlekage zit rechtsvoor en komt vanaf het panorama dak. Het slangetje van de afvoer zat niet heel strak vast en vermoedde dat dit de lekkage veroorzaakte. Is helaas niet het geval.



Waterspoor hemelbekleding



Water loopt via de rechter A-stijlbekleding naar beneden.


Het panorama dak lekt rechtsvoor. Het water loopt via de rechter A-stijl bekleding naar beneden, waardoor rechtsvoor de voetenruimte drijfnat wordt.

Het afvoerslangetje is het niet. Die is open en voert het water via de A-stijl goed af.

Ik dacht even dat het slangetje te los zat op de aansluiting van het kunststof panorama dakframe, waardoor deze zou lekken, maar dat is het ook niet.

Vraag 1

Heeft iemand dit eerder meegemaakt?



Afbeelding is niet van een X2. Alleen ter info

Hemelbekleding demonteren?

Ik zou graag informatie willen hebben om de hemelbekleding schadevrij te demonteren. Met name de bevestiging rond het dakraam is mij niet duidelijk. (Zie markeringen voorkant en zijkanten)

Ik heb de hemelbekleding rechtsvoor zo ver mogelijk los gemaakt om de exacte locatie van de lekkage te kunnen vinden, maar kan er niet goed genoeg bijkomen.

Vraag 2

Kan iemand mij helpen aan werkplaats documentatie over het dé- en monteren van de hemelbekleding bij een BMW X2?

