

VCDS
VAG/VAS Emulator onder Windows
VCDS Versie: PRI 908.2 Data versie: 20100326
www.Ross-Tech.com

Naam Garage:
Dealernummer: 000 00000

Zelf-Diagnose Log
Vrijdag, 20, Augustus, 2010, 15:51:00:64907

Chassisnummer: Kenteken:
KM-stand: 142610km Reparatieorder:

Chassis Type: 8N - Audi TT
Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77

Chassisnummer: XXXXXXXXXXXXXXXXXX KM-stand: 142610km

Adres 01: Motor Labels: Geen
Onderdeelnr.: 8L0 906 018 M
Component: 1.8L R4/5VT 0001
Codering: 05710
Dealer #: WSC 00261

Geen foutcodes gevonden.
Gereedheid: 0000 0000

Adres 03: ABS Remmen Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
Onderdeelnr.: 8N0 907 379 E
Component: ESP 20 CAN V003
Codering: 18446
Dealer #: WSC 00011

Geen foutcodes gevonden.

Adres 08: Airco/Verwarming Labels: Geen
Onderdeelnr.: 8N0 820 043 A
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Codering: 00040
Dealer #: WSC 01236

2 foutcodes gevonden:
00601 - Potentiometer - stelmotor van centrale klep (G112)
30-10 - Onderbreking/kortsluiting met plus - Geregeld
00604 - Potentiometer - stelmotor van luchtinlaatklep (G113)
30-10 - Onderbreking/kortsluiting met plus - Geregeld

VCDS
Zelf-Diagnose Log
Vrijdag, 20, Augustus, 2010, 15:51:00:64907
Pagina 2

Chassisnummer: Kenteken:

Adres 15: Airbags Labels: Geen
Onderdeelnr.: 8N8 909 601
Component: Airbag Front+Seite 1005
Codering: 10102
Dealer #: WSC 01236

1 Fout Gevonden:
01217 - Ontsteker zij-airbag voorin; bestuurderszijde (N199)
32-10 - Weerstand te hoog - Geregeld

Adres 17: Instrumenten Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl
Onderdeelnr.: 8N1 920 880 H
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
Codering: 05144
Dealer #: WSC 00220
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0E6205085

Geen foutcodes gevonden.

Adres 22: (4x4) Aandrijving Labels: 02D-900-554.lbl
Onderdeelnr.: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006

Geen foutcodes gevonden.

Adres 35: Centr. Vergr. Labels: 8Nx-962-267.lbl
Onderdeelnr.: 8N8 962 267
Component: Zentralverrieg.,DWA D04
Codering: 04682
Dealer #: WSC 01236

2 foutcodes gevonden:
01616 - Signaalkabel voor interieurbewaking
36-00 - Onderbreking
01617 - Storinggeheugen van de interieurbewaking afvragen
35-00 - -

Adres 45: Int. Bewaking Labels: 8E0-951-177.lbl
Onderdeelnr.: 8N8 951 177
Component: Innenraumueberw. D09
Codering: 00001
Dealer #: WSC 00000

1 Fout Gevonden:
65535 - Regelapparaat defect
00-00 - -

VCDS
Zelf-Diagnose Log
Vrijdag, 20, Augustus, 2010, 15:51:00:64907
Pagina 3

Chassisnummer: Kenteken:

Adres 55: Xenon Niveau Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
Onderdeelnr.: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
Codering: 00010
Dealer #: WSC 01236

1 Fout Gevonden:
00776 - Niveausensor LV (G78)
31-00 - Onderbreking/kortsluiting met massa

Adres 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
Onderdeelnr.: 4B0 035 186 E
Component: Radio 0001
Codering: 00517
Dealer #: WSC 00261

2 foutcodes gevonden:
00668 - Boordspanning contact 30
07-10 - Signaal te laag - Geregeld
00852 - Luidspreker voorin
36-00 - Onderbreking

Einde -----