

### Diagnose regeleenheid SAAB Systemoverzicht Remmen-stuurapparaat Foutgeheugen

26.05.2011 11:31:44

U2106	Onbekende foutcode onbekende fout	
Aantal fouten	1	

### Diagnose regeleenheid SAAB Systemoverzicht Bestuurdersinfo Foutgeheugen

26.05.2011 11:32:24

B3057	Schakelapparaat niet geprogrammeerd	
Aantal fouten	1	

### Diagnose regeleenheid SAAB Systemoverzicht Motormanagement Foutgeheugen

26.05.2011 11:33:12

P0780	Versnelling Funktions- storing	
Aantal fouten	1	

### Diagnose regeleenheid SAAB Systemoverzicht Transmissieregeling Foutgeheugen

26.05.2011 11:33:46

P0780	Versnelling Funktions- storing	
Aantal fouten	1	

### Diagnose regeleenheid SAAB Systemoverzicht Remmen-stuurapparaat Foutgeheugen

26.05.2011 15:43:48

U2106	Onbekende foutcode onbekende fout	
Aantal fouten	1	

### Diagnose regeleenheid SAAB Systemoverzicht Motormanagement Foutgeheugen

26.05.2011 15:44:20

P0780	Versnelling Funktions- storing	
-------	-----------------------------------	--

Aantal fouten	1	
---------------	---	--

### Diagnose regeleenheid SAAB Systemoverzicht Transmissieregeling Foutgeheugen

26.05.2011 15:44:51

P0780	Versnelling Funktionerings- storing	
Aantal fouten	1	

### Diagnose regeleenheid SAAB Systemoverzicht Transmissieregeling Identificatie

26.05.2011 15:46:04

Diagnoseherkenning		
- 0101		
Alpha-code		
- AA		
Systeemnaam		
- TCM		
Softwareversie		
- 55353878		
Adres regeleenheid		
- \$7E1 (GMLAN HighSpeed-DualWire)		