

ESI[tronic] 2.0

**BOSCH** BMW / 330 i / E 90 / 3.0 / 200.0 kW / 09/2007 - / N53 B30A / [ Alle overige ]

KTS 570

Voertuiginfo Diagnose Fout zoeken Uitrusting

Motorsturing (DS2) / Siemens MS 80

Foutgeheugen

Fout selecteren. Verdere informatie  
over de gekozen fout met **Verder**

Aantal fouten 7

- 29CD Verbrandingsprobleem cilinder 1  
Brandstofuitschakeling geactiveerd
- 29CE Verbrandingsprobleem cilinder 2  
Brandstofuitschakeling geactiveerd
- 29CC verbrandingsstoring bij meerderde  
cilinders  
Brandstofuitschakeling geactiveerd
- 29CF Verbrandingsprobleem cilinder 3  
Brandstofuitschakeling geactiveerd
- 29D9 verbrandingsstoring bij meerderde  
cilinders  
Brandstofpeil te laag

Afbreken

Terug

Handleiding

Opslaan

Verder

W

DFW 254.  
Airco