

34-PG-Tj

	<b>Datum:</b>	: 19-10-12 16:23
	<b>Opdracht-nr.</b>	:
	<b>Klantnummer</b>	:
	<b>Kenteken</b>	:
	<b>Kilometerstand</b>	:
	<b>Eerste registrat</b>	:
	<b>Monteur</b>	:
<b>Tel.(private)</b>	<b>Telefoon</b>	: 0306590069
<b>Tel.(business)</b>	<b>Fax</b>	: 084743262

VOLVO,S40 II,S40 II 2.0D,Diesel,2.0,Alle overige

**Diesel CR/EDC SID 803**

1. Geen verbinding

16:24

**ESP Teves Mk60**

1. Geen verbinding

16:24

**Combi-instrument 9.12.1**

1. Foutgeheugen

16:24

2. Meetwaarden

16:24

**Airbag ABTC1**

1. Airbag ABTC1

16:25

2. Foutgeheugen

16:25

**Toegangs-/startblokk. 2.0**

1. Geen verbinding

16:25

**Automat. airco 9.12.1**

1. Foutgeheugen

16:25


2. Foutgeheugen

16:25

**ZE achter 9.12.1**

1. Foutgeheugen Aantal fouten: 2

16:26



kl 6 en 14  
55 / 65 Ω

A-44 - A-43

115 ... 125 Ω

DD11	Communicatie mettoegangs-/startblokkering	geen signaal
------	---	--------------

DD01	LIN-databus	Gebrekkige communicatie
------	-------------	-------------------------

2. Foutgeheugen 16:26

3. Meetwaarden 16:26

4. Actuators 16:26

### **ZE voor 9.12.1**

1. Foutgeheugen Aantal fouten: 16 16:27

3F93	gaspedaal-positiesensor	signaal te laag
8F30	Relais koplampreiniging	foutief
4F30	Accutemperatuur-sensor	signaal te groot
DE11	CAN-communicatie metmotorregeleenheid	geen signaal
DE30	CAN-communicatie metelektrische stuurbevrachting	geen signaal
3A00	stuurapp. programmering	signaal foutief
8F61	relais achterruitverwarming	foutief
8F42	Relais achterruitwisser	signaal foutief
8F26	Ruitenwisserpomp-relais	foutief
DE49	CAN-communicatie metstuurkolomeenheid	geen signaal
1A41	ontsteking startschakelaar	signaal foutief
DE29	CAN-communicatie met airco-ECU	geen signaal
8C11	Relais mistlicht vóór	signaal foutief
DF11	CAN-H, high-speed-netwerk	geen signaal
8A12	Dimlicht links	foutief
DD11	Communicatie mettoegangs-/ startblokkering	geen signaal

2. Foutgeheugen 16:27

3. Meetwaarden 16:27

4. Actuators 16:28

### **Stuurkolomschak. 9.12.1**

1. Foutgeheugen Aantal fouten: 3 16:28

0020	zenderzoeken op het stuurwiel,toets +	te lang bediend
0021	zenderzoeken op het stuurwiel,toets -	te lang bediend
0A11	CAN-communicatie	foutief

2. Foutgeheugen wissen 16:28

Foutgeheugen werd gewist		
--------------------------	--	--

3. Foutgeheugen 16:28

### **EI.-hydr. sturbekr. 2.0**

1. Geen verbinding 16:29