

284: ECM-2900 Brandstofdruk. Onjuist signaal

V70 (00-08), 2005, B5244T5, AW55-50/51SN, YV1SW544952469885, 469885

30/7/2013



AFDRUKKEN

### 284: ECM-2900 Brandstofdruk. Onjuist signaal


#### Informatie over storingscode (DTC) ECM-2900

#### Toestand

De motorregeleenheid (ECM) regelt de brandstofdruk via de brandstofpompregeleenheid met behulp van een signaal met gemoduleerde pulsbreedte. De brandstofpompregeleenheid regelt de brandstofpomp afhankelijk van de druk die door de motorregeleenheid (ECM) wordt gevraagd. De storingscode (DTC) wordt opgeslagen als de regelcapaciteit van de motorregeleenheid (ECM) voor brandstofdruk de hoogste of de laagste waarde bereikt en de gewenste brandstofdruk (doelwaarde) niet wordt bereikt.

De storingscode (DTC) kan worden vastgesteld bij een lopende motor.

Voor informatie over brandstofdrukregeling, zie VIDA Constructie en Werking.



#### Vervangende waarde

- Geen.

#### Mogelijke oorzaak

- Lekkage in de brandstofleidingen
- Beschadigde brandstofdruksensor
- Beschadigde brandstofpomp
- Beschadigde brandstofpompregeleenheid.

#### Storingsbeeld

- Storingslampje (MIL) brandt
- Verminderde prestaties
- De motor slaat af.

AFDRUKKEN

30/7/2013