



Bezoekadres:
Postc.+Wpl:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Startpagina:

Monteur:	sefa
Datum:	10-10-2014
Kenteken nummer:	gmp-419
VIN:	
Kilometerstand:	347000
Voertuig:	BMW - 3-series [E46] - 1999

Foutencodes

Diesel (M47D20 - 204D1 - DDE 3.0 - MT/AT - 20-pins diagnoseconnector)

DTC	Beschrijving
8	- Gloeiplugmodule regelcircuit
6	- EGR
20	- Schakelaar Cruise-Control geblokkeerd

Rem (ABS/ASC - Diagnose - 20-pins diagnoseconnector)

DTC	Beschrijving
31	- Wielsensor LA - Intermitterend

Instrument (Instrument (Instrumentencluster) - Diagnose - 20-pins diagnoseconnector)

DTC	Beschrijving
11	- Thermische oliepeilsensor
BE	- CAN: verschil dataopslag naar LZV

Klimaat (Klimaatregeling - IHKA/IHKR (IHKA/IHKR: Klimaatregeling) - 20-pins diagnoseconnector)

DTC	Beschrijving
	Geen foutcodes

Startonderbreker (Rijblokkering - EWS3 (Elektronische weggrijpbeveiliging 3) - 20-pins diagnoseconnector)

DTC	Beschrijving
	Geen foutcodes

Airbags (Airbag - Diagnose - 20-pins diagnoseconnector)

DTC	Beschrijving
18	- Stoeldetectieschakelaar passagierszijde

Multifunctie (Centrale body - PDC (Parkeerhulpsysteem) - 20-pins diagnoseconnector)

DTC	Beschrijving
10	- Afstandssensor, links achter - Signaal, open circuit - Permanent Foutfrequentie 50
12	- Afstandssensor, achter centrum links - Omleiding - Permanent Foutfrequentie 146

Multifunctie (Centrale body - ZKE (Centraal chassis, elektronica) - 20-pins diagnoseconnector)

DTC	Beschrijving
0F	- Fout klembeveiliging links achter - Aanwezig
10	- Fout klembeveiliging rechts achter - Aanwezig
88	- DWA- alarm geheugen, motorkap schakelaar

Multifunctie (Verlichtingscentrum - LSZ (Schakelcentrum verlichting) - 20-pins diagnoseconnector)

DTC	Beschrijving
22	- Voorste belastingsensor, kortsluiting - Aanwezig
33	- Parkeerlicht rechts voor, defect - Intermitterend
3B	- Parkeerlicht links achter, defect - Intermitterend
3F	- Richtingaanwijzer links achter, defect - Aanwezig

controle na water eerst stap