

ESI[tronic] 2.0 KTS 570

BOSCH AUD 1758 / AUDI / TT 1.8 TFSI Roadster / 8J9 / 1.8 / 118.0 kW / 06/2008 - 06/2014 / CDAA

Voertuiginfo | Diagnose | Fout zoeken | Onderhoud | Schakelschema... | Uitrusting

Comfort / Portierregeleenh. FS 3.0

Foutgeheugen

Fout selecteren. Verdere informatie over de gekozen fout met **Verder**

Aantal fouten 3

- 0610 Motor centr. vergrend. best.portier
Elektrische fout in stroomkring
- 03A0 Centrale vergrendelingseenheid
bestuurderskant
signaal niet logisch
- 03AB Instelmotor spiegel best.kant
Elektrische fout in stroomkring

Afbreken ESC | Terug F11 | Opslaan F2 | Verder F12