

VCDS
VAG/VAS Emulator onder Windows Loopt op Windows 7 x64
Version: PRI 19.6.2
www.Ross-Tech.com

Naam Garage: GARAGE MEDARD
Dealersnummer: 412 06413

Storingsgeheugen Foutenrapport
Vrijdag, 17, April, 2020, 11:46:36:46514

Chassisnummer: VVWZZZ3CZAP054335 Kenteken:
KM-stand: Reparatieorder:

Regelapparaat Onder.nr.: 03L 906 023 GL HW: 03L 906 023 A
Component en/of Versie: 1,6l R4 CR td H23 9972
Software Coding: 00114036032401080000
Dealersnummer: WSC 00028 028 00020
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023GL 003013 (VW46)
VCID: 76B5E668084C6697E3A-8022

1 Fout Gevonden:
Ruker yonodon
1-WM6304
7330 - Luchtassameter (G70)
P0101 00 [167] - Onaanneemelijk signaal
MIL AAN - Niet Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen

Freeze frame:
Fout Status: 00000001
Fout Prioriteit: 2
Fout Frequentie: 1
KM-stand: 193546 km
Datum: 2113.14.12
Tijd: 10:55:19

Motortoerental: 2502.25 /min
Genom. bel.waarde: 21.6 %
Rij snelheid: 0 km/h
Koelvloeistof temperatuur: 53 °C
Aanzuiglucht temperatuur: 26 °C
Buitenluchtdruk: 1010 mbar
Spanning contact 30: 14.569 V
Verleerteller na OBD: 40
Luchtmasa: werk. waarde (mg/slag)-MAF_MES: 627.238 mg/stroke
Luchtmasa verhouding gefilterd-FAC_MAF_CYL_KGH_RATIO_FIL: 0.78198
Uitlaatgastestruugvoerklep: werkelijke waarde-ANG_EGRV[0]: 0.000 %
Gaskleplichter: werkelijke waarde-ANG_THR[0]: 94.995 %
Laaddruk voorgeschreven waarde-MAP_SP_MMV: 1249.82 hPa
Werk. waarde laaddruk-MAP_MMV: 1241.44 hPa
Motorkoppel-TQI_SP: 52.00 Nm

Gereedheid: 1110 1000