



serviceonly Ames 's-Gravendeel
Mijlweg 65 3295KG 's-Gravendeel

Klantnummer	:	Opdracht-nr.	:
Tel. (privé)	:	Kenteken	: 04nxf6
Tel. (zakelijk)	:	VIN	:
		Kilometerstand	:
		Eerste registrat	:
		Monteur	:
		Telefoon	:
		Fax	:

BMW 876, BMW,1 [E 81], 118 i, Benzine, 2.0, 105.0kw, 05/2007 - 12/2011, N43 B20A, 04nxf6

Systeemoverzicht

31-3-25 10:38

1. Zoekresultaat - Foutgeheugen

10:38

Centrale elektronica ZE passagierskant 3.0	1	
A6CF	Sensor schadelijke stoffen (AUC)	Foutief
Inzitt./voetgang.beveilig. Airbag 9.0	1	
93C2	Stoelmat passagierskant voor	Foutief
Motorregeling MS 80	3	
29CF	Cilinder 3: verbrandingsproblemen	Uitlaatgasrelevante fout
29CE	Cilinder 2: verbrandingsproblemen	Uitlaatgasrelevante fout
29CC	Herkenning van verbrandingsproblemen: weigerende ontsteking aan meerdere componenten <Cilinder>	Uitlaatgasrelevante fout
Rem-/rijstabiliteit Elektr. stabiliteitsprogramma ESP MK 60 E5	5	
D356	CAN-communicat. m.b.t.motor-ECU of nom.motorkoppel (via CAN ASR/ESP)	Foutief
D355	CAN-communicat. m.b.t.motor-ECU of nom.motorkoppel (via CAN ASR/ESP)	Foutief
D354	CAN-communicat. m.b.t.motor-ECU of nom.motorkoppel (via CAN ASR/ESP)	Foutief
D35A	Communicatie met de component <gateway>	Foutief
D358	Communicatie met de component <Combi-instrument>	Foutief
Elektronisch contactslot	1	
Geen foutgegevens beschikbaar		

Dakbedieningseenheid	1	
Geen foutgegevens beschikbaar		
Instrumentatie Combiinstrument	5	
Geen foutgegevens beschikbaar		
Centrale elektronica ZE bestuurderskant 3.0.1 E594	5	
	Communicatie met de component <Stuurwielhoeksensor>	Funktionerings-storing
A8C1	Achteruitrijlicht	Foutief
A8BF	Mistachterlicht links	Foutief
A8B6	Remlicht links	Foutief
A8B2	knipperlicht linksachter	Foutief
Verwarming/airco	1	
Geen foutgegevens beschikbaar		

Opmerkingen : _____

Datum: _____

Handtekening _____

