

VCDS
VAG/VAS Emulator onder Windows
Version: PRI 908.2
www.Ross-Tech.com

Naam Garage:
Dealernummer: 000 00000

Storingsgeheugen Foutenrapport
Vrijdag, 20, Augustus, 2010, 15:20:18:64907

Chassisnummer: Kenteken:
KM-stand: Reparatieorder:

Regelapparaat Onderd.nr.: 02D 900 554 B
Component en/of Versie: HALDEX LSC ECC 0006
Software Codering:
Dealernummer:

4 foutcodes gevonden:

- 00526 - Remlichtschakelaar (F)
27-10 - Onaannemelijk Signaal - Geregeld
- 01312 - Databus -aandrijving-
37-10 - Defekt - Geregeld
- 01316 - Remmenregelapparaat
49-10 - Geen communicatie - Geregeld
- 01314 - Motorregelapparaat
49-10 - Geen communicatie - Geregeld
49-10 - Geen communicatie - Geregeld