

Zelfdiagnose voor radiografische afstandsbediening van centrale vergrendeling

Synchroniseren van contactsleutels met radiografische afstandsbediening

Een synchronisatie kan noodzakelijk zijn als de wagen niet wordt ver- of ontgrendeld wanneer de toetsen van de afstandsbediening worden ingedrukt of wanneer er bij het uitlezen van het meetwaardenblok overeenkomstige storingen voorkomen. Dan kan het zijn, dat de code van de sleutel en die van het regelapparaat niet meer met elkaar overeenkomen. Dit kan gebeuren als de zendknop van de sleutel vaak buiten het ontvangstgebied van het systeem is ingedrukt.

De sleutel(s) moet(en) dan opnieuw worden gesynchroniseerd. De synchronisatie mag niet langer dan 15 seconden duren.

- Sleutel in contactslot steken.
- Contact inschakelen.
- Contact binnen 5 seconden uitschakelen.
- Contact binnen 5 seconden weer inschakelen.

- Met de nieuwe (te initialiseren) sleutels de wagen binnen 15 seconden mechanisch (b.v. via het bestuurdersportier) of via de knop van de centrale vergrendeling in de wagen vergrendelen en aansluitend een van de afstandsbedieningsknoppen van de sleutel indrukken.
- Na een pauze van meer dan een seconde (maar binnen 30 seconden) de knop voor de afstandsbediening van de sleutel een tweede keer indrukken.