

Carshop Service Center
Metaalhof 46
3067 GM Rotterdam
Telefoon: 010-3160300
Fax:
E-Mail: info@carshopservicecenter.nl
Web: www.carshopservicecenter.nl



17.09.2018

Voertuig: Peugeot Boxer-III 3.0 16V HDi
Motorcode: F1CE0481D (F30DT)
Bouwjaar: 06-11
Kilometerstand: 98265
Kenteken: 7vgr24
VIN:
Gecontroleerd: 17.09.2018 12:31:43 / Werkplaats

Foutcode / Globale test / OBD/EOBD

Globale test foutcodes van alle onderdelengroepen

Onderdelengroep	Systeem	Fout
OBD	OBD	2

Foutcode P2002:
ROETDEELTJESFILTER BANK 1
►WERKINGSGRAAD ONDER MINIMUM

Foutcode P2002:
ROETDEELTJESFILTER BANK 1
►WERKINGSGRAAD ONDER MINIMUM

Motor	EDC 16C39 TUB IVECO	3
--------------	----------------------------	----------

Foutcode 4688:
Roetpartikelfilter
►Regeneration nicht abgeschlossen

Foutcode 4693:
Regeneratie roetfilter
►AANTAL MISLUKTE REGENERATIE VERZOEKEN OVERSCHREDEN

Foutcode 4692:
DRUK VOOR PARTIKELFILTER
►DRUK N.I.O.

ABS	ABS ASR 8.0	1
------------	--------------------	----------

Foutcode C1107:
ABS-controlelampje
►Functie onjuist

Airbag	Airbag	0
---------------	---------------	----------

Comfort	Combi-instrument	2
----------------	-------------------------	----------

Foutcode 55040:
CAN-bus-verbinding met diagnosemodule
►Communicatie verstoord.

Foutcode 55066:
CAN-bus-verbinding met airbag-ECU
►Communicatie verstoord.

Comfort	Centr.computer BSI	3
----------------	---------------------------	----------

Foutcode 36874:
PARKEERLICHT RECHTS
►Functie onjuist

Foutcode 55078:
CAN-bus-verbinding met airbag-ECU
►Communicatie verstoord.

Foutcode 55043:
CAN-bus-verbinding met combi-instrument
►Communicatie verstoord.

Besturing	STUURBEKRACHTIGING	0
------------------	---------------------------	----------