

	Diesveld Mobiel Gieterij 68 2211 ZD Noordwijkerhout
--	---

Normale scan

Auto	Citroën - C3 Serie 1/2 [02-10]
Autokenteken	27-JZ-BK
Motorcode	HFX (TU1JP)
Bouwjaar	2002
VIN	
Kilometerstand	
Datum	06.02.2020 / 14:52

Systeem	Bouwjaar	Status
HFX - MM 48P - 1.1l	2002 - 2004	Aantal storingen: 1
Anti-blokkeersysteem - MK 60	2002 - 2005	Ok
Anti-blokkeersysteem - MK 60 ESP	2002 - 2005	Ok
Anti-blokkeersysteem - MK 70	2002 - 2005	Ok
Stuurbekrachtiging - KOYO/DAE	2002 - 2005	Ok
Airbag - Temic	2002 - 2005	Aantal storingen: 7
Body computer - ECU identificatie	2002 - 2005	Enkele storingen werden verholpen.
Body computer - ECU identificatie	2002 - 2005	Ok
Stuurwielelektronica - Diagnose	2002 - 2005	Ok
Instrument - Sagem	2002 - 2005	Aantal storingen: 1
INSTRUMENT - VEHICLES WITH NETWORK	2002 - 2002	Aantal storingen: 1

HFX - MM 48P - 1.1l		
Storingscode	Beschrijving	voorwaarde
U0028	Storingscodes in instrument-controller	

Airbag - Temic		
Storingscode	Beschrijving	voorwaarde
111	Uitschakeling passagiersairbag	
5	Activeringscircuit gordelspanner links: onderbroken	
6	Activeringscircuit gordelspanner rechts: onderbroken	
8	Activeringscircuit zij-airbag rechts voor: onderbroken	
7	Activeringscircuit zij-airbag links voor: onderbroken	

Airbag - Temic		
Storingscode	Beschrijving	voorwaarde
74	VAN-interface (Vehicle Area Network)	
81	Voeding control unit, waarde te laag	

Body computer - ECU identificatie		
Storingscode	Beschrijving	voorwaarde
-	BSI-control unit	
-	Dashboard control unit, communicatiefout	
-	Communicatiefout tussen BSI en de stuureenheden op het comfortnetwerk	
-	Overgang van hoge-frequentieontvangst naar antiscanning	
-	Voertuig protectie systeem waarschuwingslicht	
-	Mistlamp achter - circuit kortgesloten naar accu of open	
45	onbekend	

Instrument - Sagem		
Storingscode	Beschrijving	voorwaarde
-	Geen communicatie met BSI	

INSTRUMENT - VEHICLES WITH NETWORK		
Storingscode	Beschrijving	voorwaarde
-	Geen communicatie met BSI	

Monteur:	Handtekening