

Voertuig informatie

Citroen C4 PICASSO

C4 SPACETOURER

VIN: VF73AAHSMFJ530439

Diagnostiek Tijd: 2020/10/29 08:10

Kilometerstand: 124000km

Pad: Automatische selectie > Diagnostiek > Automatisch scannen >

Status Rapport

Systeemnaam	DTC Telling	Status
Intelligente servicecentrale (BSI) -- BSI2010	1	Fout
Elektronische eenheid motor -- DCM62	0	Ok
ABS of ESP -- ESP90	0	Ok
Elektronische eenheid airbags en gordelspanners -- RBG_UDS	0	Ok
Instrumentenpaneel -- CIROCCO	2	Fout
Parkeerhulp -- AAS_UDS	0	Ok
Airconditioning -- BCC	0	Ok
Moduul van bestuurdersportier -- PDPC_UDS	0	Ok
Zekeringenkast motor -- BSM_2010	0	Ok
BSR -- BSG_2010_RQ	0	Ok
Bedieningsorganen onder het stuurwiel -- COM2008P	0	Ok
Schakelaars op het stuurwiel / Stuurwiel met geïntegreerde toetsen -- VCI	0	Ok
Ruitenwissermotor linksvoor -- MOTEV_UDS	2	Fout
Ruitenwissermotor rechtsvoor -- MOTED_UDS	0	Ok
Hulp voor afstand tussen voertuigen -- ARTIV_UDS	0	Ok
Regen- en lichtsterktesensor -- PLUIE_LUMINOSITE_UDS	1	Fout
Omkeerbaar oprolmechanisme van de veiligheidsgordel rechts -- ECR_D	0	Ok
Omkeerbaar oprolmechanisme van de veiligheidsgordel links - ECR_G	0	Ok

Eenheid laadtoestand van de accu -- BECB_GEN2	0	Ok
Multifunctioneel bedieningspaneel -- FMUX	0	Ok
Telematica-eenheid (RTx) of audio-/navigatiesysteem -- SMEG_PLUS	0	Ok
Lezer van de elektronische sleutel -- LCE	0	Ok
Elektrisch stuurslot -- AVE	0	Ok
Servicecentrale signalering -- BSG_S	0	Ok
Eenheid beveiliging en aansturing van de voedingen -- BPGA2010	0	Ok
Elektronische eenheid keyless entry and start -- BML	0	Ok
Servicemodule/afzonderlijke telematica-eenheid -- BTA	0	Ok
Stuurbekrachtiging -- DAE_BVH2	1	Fout
E-booster -- DMTC	0	Ok
Eenheid van het elektrisch bediende kofferdeksel -- VERINS_MOTORISES	0	Ok
Dieseladditiefpomp -- PADDGO_INERGY	0	Ok

1. Intelligente servicecentrale (BSI) -- BSI2010 — (1)

- 1.1. B1003 00 storing telecodering (let op, de storing kan onterecht zijn)
aanwezig

2. Instrumentenpaneel -- CIROCCO — (2)

- 2.1. B1003 54 Storing beveiligde telecodering defect geen kalibrering
aanwezig
- 2.2. B151C 81 Storing van de videoverbinding
tijdelijk

3. Ruitenwissermotor linksvoor -- MOTEV_UDS — (2)

- 3.1. B11B2 81 Storing in de communicatie tussen de ruitenwissermotoren vóór
tijdelijk
- 3.2. B11B1 81 Storing in het wiscommando afkomstig van de BSI Commando afwezig of ongeldig
tijdelijk

4. Regen- en lichtsterktesensor -- PLUIE_LUMINOSITE_UDS — (1)

4.1. U1807 81	Storing signaal ruststand ontvangen gegevens ongeldig tijdelijk
---------------	--

5. Stuurbevestiging -- DAE_BVH2 — (1)

5.1. U131D	Storing geen communicatie met de elektronische eenheid parkeerhulp permanente storing
------------	--