

Copyright VW AG

Reparatiebrochure

VIN: VSSZZZKJZJR229979

Verkoopcode: KJ12CV

Motorcode: CHZL

Kenteken:

Gebruikersnaam: erwin

Modeljaar: 2018

Type-aanduiding: IBIZA 1.0 TSISTYLE5d70 DI6M5

Versnellingsbakcode: SJD

Code asaandrijving:

Serviceadviseurnaam:

---

## Stuurhoeksensor -G85- uit- en inbouwen



### Aanwijzing

- ♦ *Stuurhoeksensor -G85- is onderdeel van regelapparaat voor stuurbevestiging -J500-.*
- ♦ *Deze kan niet los worden vervangen.*
- ♦ *Als stuurhoeksensor -G85- defect is, moet de stuurkolom worden vervangen → **Hoofdstuk**.*