

**Werkorder ID** R000215  
**Cliëntnummer** 135  
**Naam** verwilligen  
**Kenteken** HL-464-G  
**Jaar:** 13  
**Monteur** vwl  
**Kilometerstand** 52000  
**Tijd afdruk** 14.5.16 13:33

Citroen 08- Berlingo B9 Stationcar XTR/VTC/Rough

Voor : Links

Actueel	Vooraf	Bereik. specif.
0°03'	0°09'	-0°17' 0°43'
4°40'	4°40'	4°12' 5°12'
-0°07'	-0°08'	-0°11' -0°02'
11°56'*	11°50'	10°50' 11°50'
11°59'	11°59'	10°33' 12°33'

Voor : Rechts

Actueel	Vooraf	Bereik. specif.
-0°19'	-0°26'	-0°37' 0°23'
4°31'	4°31'	4°12' 5°12'
-0°09'	-0°10'	-0°11' -0°02'
11°21'	11°28'	11°10' 12°10'
11°02'	11°02'	10°33' 12°33'

**Wielvlucht**  
**Askanteling**  
**Sporing**  
**K.P.I.**  
**Totale Hoek**  
**Uitspoor bocht versch**

Voor

**Wielvlucht verschil l**  
**Askanteling verschil**  
**Vershil l/r KPI**  
**Totale Spor.**  
**Vershil uitspoor l/r**

Actueel	Vooraf	Bereik. specif.
0°22'	0°36'*	-0°28' 0°28'
0°09'	0°09'	-0°20' 0°20'
0°35'*	0°21'	-0°28' 0°28'
-0°16'	-0°17'	-0°22' -0°04'

Achter : Links

Actueel	Vooraf	Bereik. specif.
-1°16'	-1°14'*	-2°14' -1°14'
0°20'	0°20'	0°18' 0°38'

Achter : Rechts

Actueel	Vooraf	Bereik. specif.
-1°18'	-1°21'	-2°14' -1°14'
0°25'	0°25'	0°18' 0°38'

**Wielvlucht**  
**Sporing**

Achter

**Wielvlucht verschil l**  
**Totale Spor.**  
**Rijhoek**

Actueel	Vooraf	Bereik. specif.
0°02'	0°08'	-0°20' 0°20'
0°45'*	0°45'*	0°46' 1°04'
-0°03'	-0°02'	-0°10' 0°10'

\* Deze waarde valt niet binnen de specificatie. Bandenslijtage, verkeerd stuurgedrag en veiligheidsproblemen kunnen ontstaan.