

Werkorder ID R000215
Clïëntnummer 135
Naam verwilligen
Kenteken HL-464-G
Jaar: 13
Monteur vwI
Kilometerstand 52000
Tijd afdruk 14.5.16 13:33

Citroen 08- Berlingo B9 Stationcar XTR/VTC/Rough

Voor : Links

Actueel	Vooraf	Bereik. specif.
0°03'	0°09'	-0°17' 0°43'
4°40'	4°40'	4°12' 5°12'
-0°07'	-0°08'	-0°11' -0°02'
11°56**	11°50'	10°50' 11°50'
11°59'	11°59'	10°33' 12°33'

Wielvlucht
Askanteling
Sporing
K.P.I.
Totale Hoek
Uitspoor bocht versch

Voor : Rechts

Actueel	Vooraf	Bereik. specif.
-0°19'	-0°26'	-0°37' 0°23'
4°31'	4°31'	4°12' 5°12'
-0°09'	-0°10'	-0°11' -0°02'
11°21'	11°28'	11°10' 12°10'
11°02'	11°02'	10°33' 12°33'

Voor

Wielvlucht verschil l
Askanteling verschil
Vershil l/r KPI
Totale Spor.
Vershil uitspoor l/r

Actueel	Vooraf	Bereik. specif.
0°22'	0°36**	-0°28' 0°28'
0°09'	0°09'	-0°20' 0°20'
0°35**	0°21'	-0°28' 0°28'
-0°16'	-0°17'	-0°22' -0°04'

Achter : Links

Actueel	Vooraf	Bereik. specif.
-1°16'	-1°14**	-2°14' -1°14'
0°20'	0°20'	0°18' 0°38'

Wielvlucht
Sporing

Achter : Rechts

Actueel	Vooraf	Bereik. specif.
-1°18'	-1°21'	-2°14' -1°14'
0°25'	0°25'	0°18' 0°38'

Achter

Wielvlucht verschil l
Totale Spor.
Rijhoek

Actueel	Vooraf	Bereik. specif.
0°02'	0°08'	-0°20' 0°20'
0°45**	0°45**	0°46' 1°04'
-0°03'	-0°02'	-0°10' 0°10'

* Deze waarde valt niet binnen de specificatie. Bandenslijtage, verkeerd stuurbedrag en veiligheidsproblemen kunnen ontstaan.