

Westergarage Jan v/d Meij Westergarage Jan v/d Meij
 Spoorlaan 39c 3645 EK Vinkeveen

		Opdracht-nr.	:	
		Kenteken	:	K709HJ
		VIN	:	VF77JHNZ6HJ604920
		Kilometerstand	:	
		Eerste registrat	:	
Klantnummer	:	Monteur	:	
Tel. (privé)	:	Telefoon	:	
Tel. (zakelijk)	:	Fax	:	

CIT 1157, CITROEN,Berlingo [B9], Berlingo 1.2 THP, Benzine, 1.2, 81.0kw, 12/2015 - 12/2018, HNZ, K709HJ

Systemoverzicht

12-12-23 20:17

1. Zoekresultaat - Foutgeheugen

20:17

ESP 9.0 var.1	7	
C139B Onbekende fout	Onbekende foutsoort (42)	
U1125 Onbekende fout	Geen communicatie	
U1225 Onbekende fout	Fout in data-transport	
U1105 CAN-databus stuurhoeksensor	Geen communicatie	
C0051 Stuurhoeksensor	Interne fout	
U1205 CAN-databus stuurhoeksensor	Fout in data-transport	
C0051 Stuurhoeksensor	Component niet gekalibreerd	
Airbag AB 10.0	1	
0651 Airbagregeleenheid: voedingsspanning	Onbekende foutsoort	
Intervalreset 3.0	4	
5FF regelapp.centrale elektronica	Interne fout	
98C Centrale elektronica voor dimlicht rechts	Zekeringkast	
98D Centrale elektronica voor dimlicht links	Zekeringkast	
9B7 Relais klem 15	Fout herkend	
Centr. elektronica ZE 3.0	4	
5FF regelapp.centrale elektronica	Interne fout	
98C Centrale elektronica voor dimlicht rechts	Zekeringkast	
98D Centrale elektronica voor dimlicht links	Zekeringkast	
9B7 Relais klem 15	Fout herkend	

ESP 9.0 var.1	7	
C139B Onbekende fout	Onbekende foutsoort (42)	
U1125 Onbekende fout	Geen communicatie	
U1225 Onbekende fout	Fout in data-transport	
U1105 CAN-databus stuurhoeksensor	Geen communicatie	
C0051 Stuurhoeksensor	Interne fout	
U1205 CAN-databus stuurhoeksensor	Fout in data-transport	
C0051 Stuurhoeksensor	Component niet gekalibreerd	
Airbag AB 10.0	1	
0651 Airbagregeleenheid: voedingsspanning	Onbekende foutsoort	
Intervalreset 3.0	4	
5FF regelapp.centrale elektronica	Interne fout	
98C Centrale elektronica voor dimlicht rechts	Zekeringkast	
98D Centrale elektronica voor dimlicht links	Zekeringkast	
9B7 Relais klem 15	Fout herkend	
Centr. elektronica ZE 3.0	3	
98C Centrale elektronica voor dimlicht rechts	Zekeringkast	
98D Centrale elektronica voor dimlicht links	Zekeringkast	
9B7 Relais klem 15	Fout herkend	

Opmerkingen : _____

Datum:

Handtekening