

Gebruiker: dn21494
Wagen : Vivaro/Vivaro
VIN-code : VXEVEHTMN7007143

Printdatum : woensdag 29 januari 2025 14:55:02
Begin van de voertuigsessie : 29/01/2025 - 14:46
Versie van het gereedschap : 09.216



CMM_DCM71 Informatie DeNOx-systeem 1

Reparatie /Test per elektronische eenheid/Elektronische eenheid
motor/Standaard meting gegevens/Informatie DeNOx-systeem 1
Family\INJ\CMM_DCM71\CMM_DCM71_mesures_parametres_standard.s : 45_01

Benaming	Waarde	Onderdeel	Help
Motortoerental	0	T/min	
Koelvloeistoftemperatuur	65	°C	
Verwarmingsvermogen van de verwarmde ureumleiding (percentage)	0	%	
Verwarmingsvermogen van de verwarmde ureumleiding	0	W	
Druk van de ureumoplossing	5.46	bar	
Schatting thermische veroudering van de deNOX-katalysator	89.275	%	100% = deNOx-katalysator versleten 0% = nieuwe deNox-katalysator
Temperatuur van de deNOX-katalysator	143	°C	
Instelling van de in te spuiten ureumhoeveelheid	0.000	mg/s	
Werkingsfase van het ureumpomp/tankvlotterelement	Onder druk zetten fase 2		
Ureumbelasting van de deNOx-katalysator	1.6	g	
Hoeveelheid ingespoten ureumoplossing	0	Mg/s	
Massa ingespoten ureum voor thermische bescherming van de ureumverstuiver	0.58	g	
Vermogen van de verwarming van het ureumreservoir	3	W	
Status ontlichten van het deNOx-systeem	Ontlichten niet voltooid		
Werkingsstatus van de elektronische eenheid ureum	Ontluchting actief in voedingsstand		
Status van de laatste test van het deNOx-systeem	Test van sensoren onjuist		
Concentratie van het ureum	32.2	%	
Type ureumoplossing in het ureumreservoir	Juiste vloeistof		